

SiteRC	RefRiviere	Nom_commune	RefCommune	Rive	Localisation	X	Y	RNRattachement	PhotoRC	RefSouce Rattachement	Annee rattachement	Référence	PK	refsource	date derniere visite	a_niveler
647	LO	BEFFES	18025	G	à l'écluse de Beffes , sur la face aval . La crue de 1846 est marquée à l'angle de la maison et sur le coté de la porte du sous-sol .delta= 2 cm, nous n'avons donc conservé qu'une altitude moyenne. Cote un peu faible	650821	2232869	Rn face écluse YIN303-44		1	2001		477,08	8	20011108	F
671	LO	BEFFES	18025	G	Ferme "Les Rauches" ATTENTION REPERE FAUX car domaine reconstruit après les grandes crues, 500m plus loin que son emplacement d'origine. Le repère est d'ailleurs à l'envers.	651580	2232412						477,52		20011108	F